


2018年10月吉日  
 大東管通文№18-261  
 大東通信機株式会社  
 営業部



フタル酸エステル不含有の取組みと変更のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
 平素は、弊社製品に対し格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
 さて、標記の件になりますが、RoHS2指令に対応するため製品の包装材及び  
 絶縁カバーの見直しを実施致しますので下記の通りご連絡申し上げます。  
 宜しくご査収の程、お願い申し上げます。

一敬具

—記—

1. 対象製品と変更箇所

対象製品とその変更箇所は下表1の通りとなります。

表1

No.	対象シリーズ	変更箇所	材料		外観の違い
			前 (フタル酸エステル類含有)	後 (フタル酸エステル類不含有)	
①	MP ヒューズ SDP ヒューズ MP ホルダ (2PD を除く)	ストッパー (スティックマガジン 端部止め用)	PVC樹脂	PVC樹脂	あり (別紙写真1)
②	LM ヒューズ (透明品含む) LM2H, VM ヒューズ, DM ヒューズ, DM2H HM ヒューズ, HM2H VH ヒューズ, DCP ヒューズ	ストッパー (スティックマガジン 端部止め用)	PVC樹脂	PVC樹脂	なし (別紙写真2)
③	P4-4S のコモンバー (4S-CMBAR)	絶縁カバー	PVC樹脂	ABS樹脂	あり (別紙写真3)

2. 変更品の性能面

構造・寸法・材料・電氣的必要条件は現行品と同等となります。

3. 変更品の生産開始時期

表1 ①,②	2018年11月以降、随時自然切替
表1 ③	2018年12月以降、随時自然切替

※本件による、仕様書内容の変更はございません。

【連絡先】

大東通信機株式会社 営業課  
 TEL : 03-3495-6711  
 FAX : 03-3495-5722  
 E-mail : sales@daitotusin.co.jp

以上




写真1 MP、SDP、MPHストッパー




写真2 マイクロヒューズ、ホルダ




写真3 4S-CMBAR

対象製品一覧

※過去3年、貴社への全販売実績を参照し抽出

シリーズ名	対象製品名
MP ヒューズ (ギャク・ヨコ品含む)	MP032, MP05, MP10, MP16, MP20, MP32, MP50, MP75
SDP ヒューズ	SDP10, SDP16, SDP20, SDP32, SDP50, SDP63, SDP75
HP ヒューズ (ギャク品含む)	HP032, HP05, HP10, HP16, HP20, HP32, HP50, HP63
LM ヒューズ	LM03, LM05, LM10, LM13, LM16, LM20, LM32, LM40, LM50
	LM16*, LM20*, LM32*, LM50*
DM ヒューズ	DM10, DM16, DM20, DM32
HM ヒューズ	HM03, HM05, HM10, HM20, HM32, HM50
MP ヒューズホルダ	MPH-2S, MPH-4S, MPH-2P, MPH-4P, MPH-2V, MPH-4V
HM ヒューズホルダ	HM2H
DCP ヒューズ	DCP05, DCP10
VM ヒューズ	VM06, VM50
P4-4S のコモンバー	4S-CMBAR